

Las nuevas barandillas en torno al lago maximizan la seguridad y estética

Las antiguas barandillas de protección en torno al lago, en muy mal estado por la corrosión ambiental, han sido sustituidas por una baranda más estética y, sobre todo, más segura. Por su deterioro y oxidación suponían un peligro, particularmente para los más pequeños.

El nuevo perímetro, en acero inoxidable y con un revestimiento que lo protege de inclemencias meteorológicas y heladas, cumple las medidas de seguridad en términos de altura y distancia. Además resulta especialmente útil considerando los numerosos desniveles en torno al lago.

A su función primaria de evitar accidentes en las inmediaciones, se une su discreción estética.

